

室積

R06

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名		危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参 考 (距離, 通学者数)	
	実施対策機関			対策内容		(対策済は青で着色)				
1	附属光小・中	室積8丁目7番地 先～4番地先	室積公園駐車場から学校 入口まで	県道146号		歩道脇の木が生い茂り、今にも倒れてきそう。※昨年倒木あり。二車線から一車線になることで、歩道の十分な確保がなされていない。カーブ部分は見通しが悪く、歩行者の視認が難しい。	交通	木の伐採、歩道の拡張	300m	450人
	対策実施機関			学校 周南土木建築事務所		対策内容	注意喚起 木の伐採については担当部署に申し入れを行う。 歩道については、対応の可否を検討。			

再

光井

R06

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名		危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参 考 (距離, 通学者数)	
	実施対策機関				対策内容	(対策済は青で着色)				
1	光井中	光井8丁目	光井8丁目番地5先市道	市道		歩道がない区間があり、道幅も狭いため登下校時に車や軽車両との接触の可能性が高い箇所である。光高校生の登下校者数も多く、登下校時間のピークには危険度が増す。	交通	歩道の整備	1.2km	10人
	対策実施機関		学校 道路河川課		対策内容	注意喚起 歩道の整備について検討を開始。				

新

島田

R06

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名	危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参 考 (距離, 通学者数)	
	実施対策機関				対策内容	(対策済は青で着色)			
1	上島田小	上島田5丁目	上島田5丁目3番10号地先	市道	赤線から市道に出る際、民家の塀が死角になるため、左右確認を行う際には1歩道路に出て行うこととなる。市道に歩道や路側帯もないため、車や軽車両の接触の危険性が高い。自治会からの要望もあり。	交通	通学路や飛出注意を報 せる標識・停止線と止 まれの文字	1.0km	9人
	対策実施機関		学校 生活安全課	対策内容	注意喚起 幅員が確保できず、路側帯の設置は困難。 赤線から市道へ出る部分に停止線の設置等を検討。				
2	三井小	三井8丁目	県道8号徳山光線三井8丁 目14番地先	県道8号徳山光線	歩道もガードレールもなく、スピードの出た車両の交通量が多い県道8号線の路側帯を12m程度登下校時に通らなければならない。低学年児童も多くいることから、風雨が強いときなどは危険が増す。	交通	歩道の設置	800m	14人
	対策実施機関		学校 周南土木建築事務所	対策内容	注意喚起 令和3年度に路側帯の更新を実施。 歩道の整備について検討を開始。				

新

再

大和

R06

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名		危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参 考 (距離, 通学者数)	
	実施対策機関				対策内容	(対策済は青で着色)				
1	三輪小	大字三輪協和地区	県道68号大字三輪510番地1付近横断歩道	県道68号		交通量が多いうえ、スピードを出す車が多い路線である。横断歩道に歩行者がいても止まらない車も見られ、地元住民も危険を感じている。平成29年度に大和自治連合会や他校と連名で光警察署に要望を提出。R7年度からは小学校再編成により、バス乗降児童による横断が増えるため、改めて検討をお願いしたい。	交通	押しボタン式信号機の設置	1.7km	8人 (R7～)
	対策実施機関		学校 光警察署		対策内容	注意喚起 調査のうえ上申を行うが、警視庁が定める信号機設置基準を満たさず、押しボタン信号機の設置は困難と見込まれる。横断旗の設置等を併せて検討。				
2	岩田小	岩田338-1地先	岩田小学校前市道	市道		山側の木に、折れた竹や木の枝が引っかかっており、風などによる落下の危険性がある。保護者からも要望あり。	防災	木の剪定	500m	15人
	対策実施機関		学校 道路河川課		対策内容	注意喚起 支障木の剪定、必要に応じて土地所有者への喚起。				

再

新