

■売却予定敷地図



1 / 1,500

□基礎情報

建物基本情報					劣化状況評価 ※プールは37点満点					
建物名	構造	階数	延床面積 (㎡)	建築年度	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度 (100点満点)
体育館	S	1	670	1991(H3)	D	B	B	B	B	70
プール			600	1974(S49)	A	A				37

※劣化状況評価は「光市学校施設長寿命化計画(令和3年3月)」時点のものであり、実際の状況とは異なる場合があります。



1 / 1,500

□基礎情報

建物基本情報					劣化状況評価 ※プールは37点満点					
建物名	構造	階数	延床面積 (㎡)	建築年度	屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	健全度 (100点満点)
体育館	S	1	602	1987(S62)	D	B	C	B	B	56
プール			600	1977(S52)	C	B				25

※劣化状況評価は「光市学校施設長寿命化計画(令和3年3月)」時点のものであり、実際の状況とは異なる場合があります。