

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名	危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参考 (距離、通学者数)	
R03	実施対策機関				対策内容	(対策済は青で着色)			
1	室積小	室積東ノ庄14-23付近	田原石油店前	国道188号	上り線側が通学路となっており、交通量が多く、路肩が狭いため、危険である。	交通	路側帯の確保と縁石・ガードレールの設置	800m 約10人	
	対策実施機関		学校 国土交通省	対策内容	注意喚起 令和4年度に区画線工事において、直線区間の車両速度抑制のための減速破線を設置済。				
2	室積中	室積中央町2番地先	大戸薬局先Y字路	市道	国道188号方面から通学する生徒が、Y字路付近の植え込みで光寿苑方面から来る車両・歩行者が全く見えず自転車通学生が困っている。	交通	カーブミラーの設置	1,000m 20人	
	対策実施機関		学校 光市生活安全課	対策内容	注意喚起 カーブミラーの設置は困難。正面道路が優先であり、一時停止など安全確認をお願いします。				
3	室積中	室積沖田1付近	室積沖田東側県道	県道岩城山光線	かんぽの宿方面へ向かう道路左側側溝の蓋がない。	交通	側溝蓋の設置	1,000m 30人	
	対策実施機関		学校 周南土木建築事務所	対策内容	注意喚起 蓋の設置は予算が限られており、早急な対応が困難(反対側を通行するなどの指導をお願いしたい)				

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名	危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参考 (距離、通学者数)	
R03	実施対策機関				対策内容	(対策済は青で着色)			
1	光井小 光井中	学校周辺のゾーン30の道路	光井地区ゾーン30	市道	ゾーン30の表示等が上りと下りの各1箇所のみで目立たないため、登下校の時間帯でも50キロ以上のスピードで通行する車が多く、横断する際に危険を感じる。	交通	「ゾーン30」の路面標示の追加や標示板の設置	100m 200人	
	対策実施機関		学校 光警察署 光市生活安全課	対策内容	注意喚起 警ら指導活動を継続実施。 ゾーン30の路面標示はゾーン入口への設置としている。減速等の注意看板の支給は可能。				
2	光井小	アルク光井店北側から光井コミセンまで	市道	朝の通学時間は一部歩行者専用道路に設定されているものの、進入する車があることや、スピードをかなり出して通行する車があり、横断歩道を渡る際に危険を感じる。	交通	「通学路」等の路面標示の塗り替え、「ゾーン30」標示板設置や路面標示の追加	300m 150人		
	対策実施機関		学校 光警察署 光市生活安全課	対策内容	注意喚起 指導、警告、取締りを継続実施。 令和3年度に消防機庫前路面標示「学童注意」の塗替え済。				
3	光井小	光井7丁目3番1号地先	光高校入口前	県道光柳井線	歩道が狭く縁石やガードレールがない。すぐ傍をかなりのスピードで車両が通ることもあり、危険である。	交通	縁石やガードレールの設置	600m 20人	
	対策実施機関		学校 周南土木建築事務所	対策内容	注意喚起 令和4年度に路肩部へのカラー舗装を実施				
4	光井小	光井4丁目22番3号地先	宮田橋北側	市道	ゾーン30の指定はあるが、スピードを出して車が通ることがある。道幅も狭く、歩道もないため危険である。	交通	ゾーン30の看板や路面の表示等を増やす	260m 30人	
	対策実施機関		学校 光市生活安全課	対策内容	注意喚起 ゾーン30の路面標示はゾーン入口への設置としている。減速等の注意看板の支給は可能。				
5	光井中	光井7丁目1番26号地先	光井4丁目18(交差点)	県道光柳井線	学校側から左折するときの見通しが悪く、信号も一方向しかないため交差点での車との接触事故が危惧される。	交通	減速や通学路を示す看板の設置	450m 20人	
	対策実施機関		学校 光市生活安全課	対策内容	注意喚起 減速等の注意看板の支給は可能。				
6	光井中	光井7丁目25番地先	光警察署東側～長尾台	市道	歩道や横断歩道がなく、道路横断の際に車や自転車との接触事故が危惧される。	交通	横断歩道や歩道縁石の設置	600m 	
	対策実施機関		学校 光警察署 光市道路河川課	対策内容	注意喚起 横断歩道の設置は困難であるが、一灯式信号機撤去に伴い、従道路対策として一時停止規制を新規設置。警ら指導取締り活動を継続実施中。 団地内の生活道路で、点在する交差点や宅地への間口等により、短い区間の縁石を点在して配置することになり、車両が縁石に衝突するなどの事故の発生が懸念されるため、縁石による歩道設置は困難。				

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名	危険箇所の状況 及び要望理由		分類	要望内容	参考 (距離, 通学者数)
R03									
1	実施対策機関				対策内容		(対策済は青で着色)		
	浅江小	大字浅江1337番地6地先	サンピット光S・S交差点	県道徳山光線	現在工事中であるが、工事終了後に交通量の増加やスピードが上がることへの懸念がある。	交通	ガードパイプ等の設置(両側)	800m	180人
2	対策実施機関		学校 周南土木建築事務所		対策内容	注意喚起 歩道の拡幅・設置に向けてシャトレーゼ前一部工事実施中。			
	浅江中	宮ノ下町14番地先	ダイレックス光店裏(西側)	市道	街灯がないため冬の下校時は暗く危ない。	防犯	街灯の設置	500m	50人
3	対策実施機関		学校 光警察署 光市生活安全課		対策内容	注意喚起 上下校時間帯の立ち寄り活動及び防犯ボランティアへの情報提供 防犯灯の設置は自治会での対応をお願いしたい。(防犯協会で防犯灯設置事業を実施)			
	浅江中	浅江2丁目12番地先	銀柳前交差点歩道橋	国道188号	雨天時に歩道橋が滑りやすく、転倒の恐れがある。	交通	路面の改善	800m	20人
4	対策実施機関		学校 国土交通省		対策内容	注意喚起 ・階段部: 滑り止め機能問題なし。(補修不要) ・国道横断部: 滑り止め機能に問題はないが、部分的に剥がれがあるため、滑り止めの部分補修を実施予定。(類似の滑り止めを施行)			
	浅江中	虹ヶ丘2丁目21地先	光駅北口駐輪場付近	県道徳山光線	駐輪場に数人たむろしていることがある。	防犯	警察の巡回	1,500m	20人
対策実施機関		学校 光警察署		対策内容	注意喚起 立ち寄り等による補導活動の強化及び防犯ボランティアへの情報提供				

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名	危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参考 (距離, 通学者数)	
R03	実施対策機関				対策内容	(対策済は青で着色)			
1	島田小	中島田1丁目19番地先	林バス停～ビューティーサロン美鈴	県道光玖珂線	林バス停からビューティーサロン美鈴までの歩道が極端に狭いため、雨天時に傘を差したり、他の歩行者や自転車とすれ違う場合に大変危険である。	交通	・歩道の拡幅 ・ガードレールの設置	950m 7人	
	対策実施機関		学校 周南土木建築事務所		対策内容	注意喚起 歩道の拡幅：事業実施中(引き続き用地交渉を実施予定)			
2	島田小	島田七丁目8番地先	スーパーたなかや～平成橋	市道	「スーパーたなかや」から平成橋までは道幅が狭く、交通量が比較的多いことや、見通しの悪いカーブや支障木により危険な箇所がある。	交通	・通学路の標識設置 ・歩道を示す白線表示 ・支障木の剪定	630m 40人	
	対策実施機関		学校 光市道路河川課		対策内容	注意喚起 現時点において、支障木等の通報無し。			
3	島田小	島田1丁目1番11号地先～同13番	県道光柳井線島田1丁目1番押しボタン信号～国道188号	市道	県道光柳井線から国道188号までの市道が抜け道となっており、通学時に通行量が多い上、見通しの悪い交差点が多く車の速度が速いことから、大変危険である。(保護者からの要望)	交通	警察の巡回強化	800m 12人	
	対策実施機関		学校 光警察署		対策内容	注意喚起 警ら指導活動を継続実施。			
4	上島田小	上島田9丁目22番地先	山田第2団地入口	市道	山田第2団地への入口は急カーブで道が狭く、カーブミラーはあるものの見えにくく、車から児童が認識できな危険性がある。	交通	・歩道の確保 ・カーブミラーの改善	2,000m 10人	
	対策実施機関		学校 光市道路河川課 光市生活安全課		対策内容	注意喚起 民家の立退きや山林の大規模な切り崩し等、膨大な事業費となることから、現状では事業化は困難。カーブミラーの視認範囲は限界があり改善は困難。令和3年度に外側線の塗替え済			
5	周防小	大字立野488番地47地先	光市立野交差点～(島田駅方面)慶周寺跨線橋	県道光玖珂線	路側帯の白線が薄くなっている。	交通	路側帯白線の塗替え	2,500m 2人	
	対策実施機関		学校 周南土木建築事務所		対策内容	注意喚起 令和3年度に外側線の塗替えを実施済			
6	周防小	大字立野1395番地1地先	喫茶＆軽食陽だまり北側	県道光玖珂線	ガードレール周辺の草が繁茂し歩道を塞ぐため、草をよけて車道側を通行するようになる。風にあおられて帽子が飛んだり、雨天時は傘が車道にはみ出し危険である。	交通	草が繁茂しない対策(コンクリートの設置等)	1,800m 14人	
	対策実施機関		学校 周南土木建築事務所		対策内容	注意喚起 コンクリートの設置は、予算が限られているため、早期対応が困難。(草刈りは年1回程度実施中)			

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名	危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参考 (距離、通学者数)	
R03	実施対策機関				対策内容	(対策済は青で着色)			
7	周防小	小周防820-11～虹川沿い～同613地先	小周防820-11～虹川沿い～同613地先	市道	県道光玖珂線を三丘方面からの通勤車が小周防交差点の混雑を避けるため、820-11地先から脇道に入り、スピードを上げ虹川沿いを通り、県道下松田布施線に抜ける車が多く、道幅が狭いため危険。	交通	・通学路であることの注意喚起 ・道路の除草	500m 7人	
7	対策実施機関		学校 光警察署・光市生活安全課 光市道路河川課	対策内容	注意喚起 (警察)侵入車両対策の交通規制を実施済。 (生活安全)減速等の注意看板の支給は可能。 (道路河川)現時点において、草木が支障となる等の通報無し。				
8	島田中	中島田2丁目14番地先	林踏切～松林第1踏切	市道	狭い道路でありながら脇の雑木林が繁茂していることで道路幅を狭めており、すぐそばを車が通行することになり大変危険である。	交通	道路幅の確保	300m 70人	
8	対策実施機関		学校 光市道路河川課	対策内容	注意喚起 道路幅員は確保されている。現時点において、支障木等の通報無し。				
9	島田中	上島田6丁目5番10号地先		県道光玖珂線	路側帯が狭いため、自転車通学生が車道にはみ出て通行することとなり、車の交通量も多くスピードを上げて走行するため危険である。	交通	歩道の確保	1,500m 10人	
9	対策実施機関		学校 周南土木建築事務所	対策内容	注意喚起 歩道の拡幅：対策工事に向けた測量を実施中(必要に応じ区画線更新などによる当面の安全対策を検討)				

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名	危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参考 (距離, 通学者数)
R03 実施対策機関 (対策済は青で着色)								
1	岩田小	大字岩田898番地5地先	やまと大橋西側交差点	県道光上閑線	交差点カーブの部分にガードパイプが設置されておらず、信号待ちの際に車が突っ込んできた場合は大変危険である。	交通	ガードパイプの設置	300m 54人
	対策実施機関		学校 周南土木建築事務所		対策内容	注意喚起 令和3年度に車止めポールを実施済		
2	岩田小	大字岩田355番地8地先	岩田小前交差点	市道	交差点部分が緩やかなカーブになっており、ガードパイプが設置されておらず、信号待ちの際に車が突っ込んできた場合は大変危険である。	交通	ガードパイプの設置	100m 88人
	対策実施機関		学校 光市道路河川課		対策内容	注意喚起 歩道境界ブロックの歩道側にガードパイプを整備することとなり、ガードパイプの整備で歩道幅員が確保できないため、ガードパイプの設置は困難である。→車止めポール設置済		
3	岩田小	大字岩田977番地7地先	中岩田交差点	市道	上島田方面へ抜ける車等で交通量が多いが、横断歩道がなくポールも破損しており危険である。	交通	・横断歩道の設置 ・ポールの更新	500m 14人
	対策実施機関		学校 光市道路河川課		対策内容	注意喚起 破損したポストコーンは更新済		
4	塩田小	大字塩田1925番地24地先	塩田小前横断歩道	県道光日積線	登下校時において児童が横断歩道を渡るために待っていても、停止せずにスピードを落とすことなく通過していくため、横断をするとき危険である。	交通	手前の注意喚起看板(横断歩道あり)の設置や警告	5m 5人
	対策実施機関		学校 光警察署 光市生活安全課		対策内容	注意喚起 横断歩道予告(ダイヤマーク)設置済。警ら指導活動を継続実施。		
5	塩田小	大字塩田3515番地地先	県道下松田布施線、 県道光日積線 丁字路	県道下松田布施線 県道光日積線	登校時は交通量が大変多く、丁字路で信号機の無い横断歩道を児童が渡るのは大変危険であり、登校班の集合場所まで保護者の送迎をお願いしている。	交通	押しボタン信号の設置	1,900m 2人
	対策実施機関		学校 光警察署		対策内容	注意喚起 県に対しては報告済み。交通指導・取締、警ら活動を継続実施中。		
6	東荷小	大字東荷1259番地4地先	東荷小学校正門前横断歩道	農道	下校時横断の際、左右の見通しが悪く大変危険である。また、横断歩道の白線が片側のみ塗り替えがされていない。	交通	・手前の注意喚起看板(横断歩道あり)の設置 ・横断歩道塗替え	5m 8人
	対策実施機関		学校 光警察署 光市生活安全課		対策内容	注意喚起 横断歩道予告(ダイヤマーク)設置済。横断歩道のゼブラは工事舗装による濃淡であり、現在は塗替えが必要な摩耗状態ではない。警ら指導活動を継続実施。		

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名	危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参考 (距離, 通学者数)	
R03 実施対策機関 対策内容 (対策済は青で着色)									
7	東荷小	大字東荷953番地1地先(横尾)	横尾	市道	岩国市方面から下り坂になっておりスピードを出す車も多く、小周防方面からはカーブになっており見通しが悪く危険である。	交通	・手前の注意喚起看板(横断歩道あり)の設置	500m 4人	
対策実施機関		学校 光警察署 光市生活安全課		対策内容	注意喚起 横断歩道予告(ダイヤマーク)の塗替え実施済。※対策済 減速等の注意看板の支給は可能。				
8	三輪小	大字三輪1055番地1地先	三輪交差点から田布施方面	県道光上関線	交差点付近で交通量が多く、ガードレールがない場所において歩道や路側帯の白線が消えているため、左折する車に巻き込まれる可能性があり危険である。地域からの声もあがっている。	交通	白線の塗替え、縁石の設置	200m 28人	
対策実施機関		学校 周南土木建築事務所		対策内容	注意喚起 令和3年度に区画線の塗替を実施済				
9	三輪小	大字三輪1103番地地先	三輪小学校正門～大和保育園入口	県道光日積線	歩道が狭く雨天時はグレーティングが滑りやすく、中学生が通学路自転車で滑る危険もある。また、大型トラック等の出入口となっており危険である。地域からの声も上がっている。	交通	・歩道幅の拡張 ・滑り止め等の対策	100m 48人	
対策実施機関		学校 周南土木建築事務所		対策内容	注意喚起 令和4年度に一部区間の歩道拡幅及びグレーティング蓋交換を実施済。				