

【別表 1】

耐震改修学校棟別順位表(屋内運動場)

(平成23年3月現在)

| 順位 | 学校名 | 棟番号 | 棟名称 | 構造 | 延面積 m ² | 竣工年月 | 経過年月 | 耐震1次診断 Is最小値 | 耐震2次診断 Is最小値 | |
|----|------|-------|-------|-----|--------------------|------|------|-----------------|-----------------|------|
| 1 | 三輪小 | 11 | 屋内運動場 | S2階 | 602 | S52 | 2 | 33.1 | 0.08 | 0.07 |
| 2 | 三井小 | 9 | 屋内運動場 | S2階 | 747 | S49 | 3 | 36.0 | 0.18 | 0.10 |
| 3 | 浅江小 | 6-1・2 | 屋内運動場 | S2階 | 1,112 | S44 | 3 | 41.0 | 0.18 | 0.03 |
| 4 | 島田小 | 2 | 屋内運動場 | S2階 | 775 | S46 | 12 | 38.3 | 0.21 | 0.12 |
| 5 | 室積中 | 7 | 屋内運動場 | S2階 | 856 | S47 | 2 | 38.1 | 0.22 | 0.10 |
| 6 | 島田中 | 3 | 屋内運動場 | S2階 | 860 | S44 | 1 | 41.2 | 0.24 | 0.10 |
| 7 | 大和中 | 7 | 屋内運動場 | S2階 | 735 | S45 | 12 | 39.3 | 0.25 | 0.10 |
| 8 | 上島田小 | 9 | 屋内運動場 | S2階 | 749 | S51 | 12 | 33.3 | 0.29 | 0.20 |
| 9 | 光井小 | 17 | 屋内運動場 | S2階 | 869 | S52 | 12 | 32.3 | 0.31 | 0.12 |
| 10 | 岩田小 | 7 | 屋内運動場 | S1階 | 602 | S54 | 2 | 31.1 | 0.42 | 0.35 |

耐震改修学校棟別順位表(校舎)

(平成23年3月現在)

| 順位 | 学校名 | 棟番号 | 棟名称 | 構造 | 延面積 m ² | 竣工年月 | 経過年数 | 耐震1次診断 Is最小値 | 耐震2次診断 Is最小値 | |
|----|------|----------|----------|------|--------------------|----------------|------|-----------------|-----------------|------|
| 1 | 上島田小 | 7-1・2・3 | 普通教室棟 | RC3階 | 1,640 | S48 | 4 | 36.11 | 0.11 | 0.56 |
| | 上島田小 | 7-4 | 特別教室棟 | RC3階 | 466 | S53 | 1 | 32.2 | 0.25 | 0.20 |
| 2 | 島田小 | 1-1 | 普通教室棟 | RC3階 | 1,787 | S45 | 7 | 39.8 | 0.21 | 0.32 |
| | 島田小 | 1-2 | 特別・普通教室棟 | RC3階 | 736 | S46 | 12 | 38.3 | 0.13 | 0.36 |
| 3 | 大和中 | 001-1・2 | 管理・普通教室棟 | RC3階 | 1,171 | S37 | 2 | 48.1 | 0.14 | 0.35 |
| 4 | 浅江小 | 2-1 | 特別教室棟 | RC3階 | 1,427 | S45 | 3 | 40.0 | 0.15 | 0.42 |
| | 浅江小 | 2-2・3 | 普通教室棟 | RC3階 | 952 | S50 | 12 | 34.3 | 0.23 | 0.48 |
| 5 | 室積中 | 001-1・2 | 普通教室棟 | RC3階 | 2,136 | S45 | 3 | 40.0 | 0.16 | 0.33 |
| | 室積中 | 001-3・4 | 管理特別教室棟 | RC3階 | 813 | S48 | 3 | 37.0 | 0.24 | 0.66 |
| 6 | 島田中 | 001-1 | 普通教室棟 | RC4階 | 1,555 | S43 | 3 | 42.0 | 0.17 | 0.34 |
| | 島田中 | 001-2 | 管理特別教室棟 | RC3階 | 1,294 | S43 | 3 | 42.0 | 0.17 | 0.46 |
| 7 | 周防小 | 1 | 普通教室棟 | RC3階 | 1,501 | S41 | 3 | 44.0 | 0.18 | 0.39 |
| 8 | 光井小 | 14-1・2・3 | 普通教室棟 | RC3階 | 2,221 | S47 | 8 | 37.7 | 0.19 | 0.54 |
| 9 | 室積小 | 1-2 | 普通教室棟 | RC3階 | 988 | S38 | 1 | 47.2 | 0.21 | 0.34 |
| 10 | 浅江小 | 22-1 | 特別教室棟 | RC4階 | 1,689 | S54 | 7 | 30.8 | 0.21 | 0.64 |
| 11 | 大和中 | 009 | 特別教室棟 | RC3階 | 1,849 | S56 | 2 | 29.1 | 0.21 | 0.67 |
| 12 | 岩田小 | 1-1・2 | 普通教室棟 | RC3階 | 1,442 | S53 | 3 | 32.0 | 0.21 | |
| 13 | 島田中 | 008-1 | 普通教室棟 | RC4階 | 1,084 | S55 | 3 | 30.0 | 0.21 | |
| 14 | 光井小 | 15-1・2 | 普通教室棟 | RC3階 | 1,865 | S50 | 3 | 35.0 | 0.21 | |
| 15 | 浅江小 | 19-1 | 普通教室棟 | RC3階 | 1,311 | S48 | 7 | 36.8 | 0.22 | |
| | 浅江小 | 19-2 | 管理・普通教室棟 | RC3階 | 1,275 | S52 | 12 | 32.3 | 0.22 | |
| 16 | 三井小 | 8-1・2・6 | 普通教室棟 | RC3階 | 1,490 | S48 | 3 | 37.0 | 0.22 | |
| | 三井小 | 8-3・4・5 | 普通教室棟 | RC3階 | 1,647 | S51 | 7 | 33.8 | 0.22 | |
| 17 | 岩田小 | 6-1・2 | 管理特別教室棟 | RC3階 | 1,405 | S53 | 8 | 31.7 | 0.22 | |
| 18 | 室積小 | 4-1 | 普通教室棟 | RC2階 | 723 | S44 | 3 | 41.0 | 0.28 | |
| | 室積小 | 4-2 | 普通教室棟 | RC3階 | 556 | S51 | 11 | 33.4 | 0.30 | |
| 19 | 室積小 | 2-1・2 | 管理特別教室棟 | RC2階 | 1,449 | S39 | 1 | 46.2 | 0.33 | |
| 20 | 室積中 | 001-5 | 特別教室棟 | RC3階 | 499 | S57 | 2 | 28.1 | 0.35 | 0.76 |
| 21 | 三輪小 | 15 | 普通教室棟 | RC3階 | 1,335 | S57 | 1 | 28.2 | 0.45 | |
| 22 | 島田中 | 002 | 特別教室棟 | S1階 | 250 | S43 | 3 | 42.0 | 0.62 | |
| | | | 体育館 | | 7,907 | m ² | | | | |
| | | | 校舎 | | 38,556 | m ² | | | | |
| | | | 計 | | 46,463 | m ² | | | | |