No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名	危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参 考 (距離, 通学者数)	
	実施対策機関			対策内容	(対策済は青で着色)				
1	室積小	室積西ノ庄23地 先	むろづみ会館前	市道	当該市道を通学路としており、横断する必要があるが横断歩道がなく、遠回りしなければならない状況にある。	交通	横断歩道の設置	1.0km	約10人
	対策実施機関			学校 光警察署	対策内容	注意喚起、地元の方と横断歩道の移設に向けて協議したが、移設は困難と結論。直近横断歩道の移設を検討していたが、学校から移設は困難との連絡あり。			
2	附属光小	室積八丁目5番地 先	普賢寺裏カーブ	県道146号	道幅が狭くなっている箇所があり、バスが通ることやカーブで視界が遮られることなどから、児童と車両の接触が懸念される。	交通	横断歩道、停止線の 塗替え 路側線の塗替え	200m	200人
	対策実施機関			学校 光警察署 周南土木建築事務所	対策内容	注意喚起 横断歩道の塗替え 令和元年度に実施済 路側線の塗替え 令和元年度に対応済			

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名	危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参 考 (距離, 通学者数)	
	実施対策機関		対策内容		(対策済は青で着色)				
R01 1	光井小	光井四丁目25地 先	南門入口	市道	ブロック塀が南門入口にあり、地震の際に倒壊が懸念される。	防災	ブロック塀の安全点 検	100m	150人
	対策実施機関		学校 光市都市政策課		注意喚起 ブロック塀の安全点検のパンフレットを土地所有者へ渡し、注意喚起を実施				

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名	危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参 考 (距離, 通学者数)	
	実施対策機関			対策内容	(対策済は青で着色)				
1	浅江小	光ヶ丘2地先	ベルコシティーホール ひかり前	市道 (ライラック通り)	新病院ができたことで、車両の交通量が増加した。歩車分離 信号を理解していない車も多く、登下校中に信号待ちをしている 児童に車が突っ込んでこないとも限らない。	交通	ガードパイプの設置	30m	350人
	対策実施機関			学校 光市道路河川課	対策内容	注意喚起 歩道隅角部へのガードパイプの設置 令和2年度実施済			
2	浅江小	光ヶ丘2地先～ 浅江三丁目地先	潮音寺山橋周辺	市道	新病院ができたことで、潮音寺山橋の規制時間帯に近道とし て通行する車両が増えた。児童の登下校の時間帯なので、危 険である。	交通	交通規制の表示を分 かりやすく	50m	400人
	対策実施機関			学校 光警察署 光市生活安全課	対策内容	注意喚起 交通指導取締り、標示については令和2年度に実施済 ゾーン30の指定に併せ区域内の総合的対応 H28年度実施済			
3	浅江中	木園一丁目8地先	木園交差点周辺	県道8号	民家の塀が高く、自転車や歩行者が見えづらいので衝突が心 配。	交通	カーブミラー等の設 置	200m	60人
	対策実施機関			学校	対策内容	注意喚起			

R01

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名	危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参 考 (距離, 通学者数)	
	実施対策機関			対策内容	(対策済は青で着色)				
1	上島田小	上島田四丁目9地先	梅中垣第1踏切付近	市道	踏切の前後に、進入禁止等の表示がなく危険である。	交通	柵の設置 進入禁止等の標識設置	1.0km	3人
	対策実施機関			学校 光市道路河川課	対策内容	注意喚起 JR西日本へ対応を要請した。			
2	三井小	三井五丁目～三井七丁目地先	十五万石三井店付近 交差点	県道8号	交差点を曲がり切れず、車両が歩道に入り込んだ事故が発生した。登校時間帯での事故でもあり信号待ちの児童が危険である。	交通	ガードパイプの設置	200m	100人
	対策実施機関			学校 周南土木建築事務所	対策内容	注意喚起 歩道隅角部へのガードパイプ等の設置(令和4年度実施)			
3	周防小	大字小周防地先	周防コミセン南側	農道	古いブロック塀で囲まれた空き地があり、地震の際に倒壊が懸念される。(傾き、ひび割れあり)	防災	ブロック塀の安全点検	200m	25人
	対策実施機関			学校 光市都市政策課	対策内容	注意喚起 ブロック塀の安全点検のパンフレットを土地所有者へ渡し、注意喚起を実施 土地所有者が、ブロック塀の高さ1mを超える部分を撤去済			
4	島田中	上島田四丁目1地先	県道144号と側道の合流箇所	県道144号	県道144号と線路側の細い道との合流地点の見通しが悪く、細い道から合流する生徒の自転車と車両の接触が心配される。	交通	岩の撤去	1.8km	50人
	対策実施機関			学校 周南土木建築事務所	対策内容	注意喚起 岩の撤去及び側道合流部に外側線(破線)の設置 令和元年度対応済			

R01

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名	危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参 考 (距離, 通学者数)	
	実施対策機関			対策内容	(対策済は青で着色)				
1	塩田小	大字塩田地先	県道63号と68号との 丁字路(源城)	県道63号 県道68号	登校時は特に交通量が多く、車もスピードを上げて通過している。横断歩道には信号がなく児童が3方向からの車の進入に気を配りながら横断することは非常に危険である。	交通	押しボタン式信号の 設置	1.7km	2人
	対策実施機関		学校 光警察署	対策内容	注意喚起(源城交差点での横断を実施) 県には報告済であるが、設置は困難なことから安全指導等を実施				
2	三輪小	大字三輪地先	三輪交差点～小豆尻	県道23号	歩道部に山の木々がかぶさり、児童が通りづらい箇所が多く危険である。足元の歩道も半分程度、落ち葉で覆われている箇所がある。	交通	支障木の剪定、落ち 葉の撤去	500m	9人
	対策実施機関		学校 周南土木建築事務所	対策内容	注意喚起 一部対応済。必要に応じて都度対応。				
3	岩田小	大字岩田地先	大和大橋交差点	県道23号 市道	交差点の待機場所にガードパイプ等がなく、車両が歩道に突っ込んで来た時に大変危険である。	交通	ガードパイプの設置	1.0km	41人
	対策実施機関		学校	対策内容	注意喚起				
4	岩田小	大字岩田地先	岩田小前	市道	交差点の待機場所にガードパイプ等がなく、車両が歩道に突っ込んで来たときに大変危険である。	交通	ガードパイプの設置	500m	71人
	対策実施機関		学校	対策内容	注意喚起 車止めポール設置済				
5	岩田小	大字岩田地先	岩田あけぼの園付近	市道	駐車場のブロック塀にひび割れがあり、地震の際に倒壊が懸念される。	防災	ブロック塀の安全点 検	1.5km	27人
	対策実施機関		学校 光市都市政策課	対策内容	注意喚起 ブロック塀の安全点検のパンフレットを土地所有者へ渡し、注意喚起を実施				
6	岩田小	大字岩田地先	大和総合病院付近	市道	道路の拡幅工事で、歩道が一部途切れている。通学路としては危険と判断し、応急措置として現在、別ルートで登下校させている。	交通	安全な歩道の確保	3.0km	4人
	対策実施機関		学校 光市道路河川課	対策内容	注意喚起(通学路の変更) 対象残地部の改良 対策済				

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名	危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参 考 (距離, 通学者数)	
	実施対策機関			対策内容	(対策済は青で着色)				
R01 7	大和中	大字束荷地先	ライスセンター周辺	県道63号	街灯のない区間が400m程度ある。日没が早くなる冬季は、天候によってかなり暗い状態の中を自転車で下校しないといけない時がある。	防犯	防犯灯の設置 支障木の剪定・落ち葉の撤去	1.5km	13人
	対策実施機関		学校 光市生活安全課 周南土木建築事務所		対策内容	注意喚起 束荷連合自治会長から防犯協会を通じて、令和元年度に防犯灯(1灯)を設置済 県道歩道部の支障木の伐採及び落ち葉の撤去 対策済			