

島田

R07

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名	危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参 考 (距離, 通学者数)	
	実施対策機関				対策内容	(対策済は青で着色)			
1	上島田小	上島田四丁目	島田駅前	市道	電車の送り迎えの車が駅に進入する際、停止せずスピードを上げて通過する。保護者が安全確保のため立っているが、上下線ともに発車時刻が登校時に重なっているため交通量が多く危険である。保護者からの要望もあがっている。	交通	横断歩道やグリーンベルトの整備	600m	8人
	対策実施機関		学校 道路河川課、生活安全課 光警察署、JR西日本		対策内容	注意喚起 駅構内への横断歩道設置では車両と歩行者が輻輳する状況は解消されず、抜本的な対策とならない。 駅構内を経由する等の「通学路の変更」を含めた検討。			
2	三井小	三井二丁目	県道8号線木の下橋～ 三井橋区間	県道徳山光線	路面の轍が深く、雨天時に大量の水がたまる。車が子どもの側をスピードを出して走行するので、轍の水が勢いよく子どもにかかってしまう。そこを通過して通学する児童は、雨の度に全身びしょ濡れで登校しており、水がかかることで注意が散漫になるうえ、顔や体に路面の水がかかることは衛生上の問題もある。	交通	舗装の修理 通学路表示の設置	1.5km	27人
	対策実施機関		学校 周南土木建築事務所 生活安全課		対策内容	注意喚起 現地確認の上、補修の要否や優先順位を検討。 繁茂した草による歩行障害については除草を検討。			
3	島田中	上島田四丁目	県道光玖珂線島田駅前 周辺	県道光玖珂線	歩道、車道とも狭く、5cm～10cmほどの段差がある。また、舗装の状態が悪く、転倒のリスクが高くなっている。本線から分かれた側道があるため、その道を通して登下校ができるよう横断歩道の設置等の整備をお願いしたい。	交通	横断歩道の設置	1.2km	4人
	対策実施機関		学校 周南土木建築事務所 光警察署		対策内容	注意喚起 200m南側に横断歩道があるなど基準上、横断歩道の設置は困難。危険箇所に関する注意喚起のうえ、既存横断歩道の利用を推奨するとともに、道路拡幅計画による改善を待つ。			

浅江

R07

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名	危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参 考 (距離, 通学者数)	
	実施対策機関			対策内容	(対策済は青で着色)				
1	浅江小 浅江中	光ヶ丘	旧光ヶ丘高校正門からライラック通りに出た丁字路	市道	旧光ヶ丘高校への工事車両の入構時間と児童の登校時間が被っており、信号やカーブミラーが不十分なため、接触する危険性がある。また、浅江中学校移転後は、教職員の通勤や生徒の送迎の車両と接触する可能性がある。地域住民や保護者からの要望あり。	交通	・信号機の設置 ・止まれの路面標示 ・カーブミラーの設置	小300m 中100m	小120人 中300人
	対策実施機関			学校 光警察署 生活安全課	対策内容	注意喚起 既設の信号機付横断歩道が近接しており、対象横断歩道への信号機設置は困難。路面標示やカーブミラーの設置は、学校敷地内であり、市の予算による整備を検討。			
2	浅江小	和田町1番地先	和田町から丸山町に上るヒロダン前丁字路	市道	西部墓苑方向から丁字路に差し掛かった際、横断歩道脇が見えないため、歩行者の存在が分からないにも関わらず、停止せずに通過する車が多く危険。歩行者がいれば停車する必要があることを考えれば、不明な場合は一時停止が必要。	交通	一時停止標識・路面標示の設置	1.4km	20人
	対策実施機関			学校 光警察署 道路河川課	対策内容	注意喚起 T字路の直線側が優先道路であり、両側への規制は優先関係を不明確にするため困難。横断歩行者妨害の取り締まり強化。			

新

新

大和

R07

No.	学校名	住所	具体的場所	道路種別 道路名		危険箇所の状況 及び要望理由	分類	要望内容	参 考 (距離, 通学者数)	
	実施対策機関				対策内容	(対策済は青で着色)				
1	大和小	中岩田	中岩田公会堂付近交差点	市道		市道を周南広域農道側から小学校に向けて左側歩道を通り、本交差点を通過する際、上島田方面から来る車等で交通量が多い中、横断歩道がないため横断時に危険。停止線も薄くなっている。	交通	横断歩道の設置 停止線の塗り替え	1.0km	18人
	対策実施機関		学校 光警察署 生活安全課		対策内容	注意喚起 実勢交通量調査実施のうえ、具体的対策を策定する。				
2	大和小 大和中	岩田～塩田	県道68号大和病院付近～大和中学校付近	県道68号		本区間は40km制限であるが、依然スピード超過の車や横断歩道を止まらず進む車が多い。岡原、共和に横断旗は設置頂いたが、引き続き安全対策や警ら活動をお願いしたい。また、大和中先の拡幅未着手部分には歩道がなく、路側帯の消失や雑草により危険性が依然高いままである。	交通	安全対策 警ら活動 路側帯塗り替え 雑草駆除	小2.3km 中350m	小13人 中100人
	対策実施機関		学校、光警察署 周南土木建築事務所 生活安全課		対策内容	注意喚起 移動式オービス等による取り締まりを継続・強化。 拡幅箇所については着手間近。路側帯の塗り替え等もあわせて実施。				